

## Dépôt d'un rapport de diagnostic amiante sur la plateforme de Gestion des diagnostics amiante

### Informations relatives à votre demande

Date et heure de dépôt : 14.08.2024 10:34  
Notre référence : JDK1FD-9BS1T5

### Base légale

Numéro CAMAC 234861  
Utilisateur CAMAC WETTSE1262  
E-mail du mandataire (ingénieur / architecte) contact@wettstein-arch.ch  
Etendue du diagnostic Entier du bâtiment (cas A et B)\*  
Le diagnostiqueur est sur la liste du FaCH Oui  
Le cahier des charges ASCA est respecté Oui  
Le propriétaire est d'accord de publier le rapport sur Internet Non  
J'atteste avoir pris connaissance des conditions légales liées à la problématique amiante et je m'engage à les faire respecter et à en informer qui de droit. Oui

### Bâtiment

Bâtiment concerné par l'expertise amiante  
Numéro ECA : 185  
Description du bâtiment : Habitation  
Numéro Commune cantonal : 25  
Numéro EGID : 859592  
Rue : Ch. du Battoir  
Numéro de rue : 12  
NPA, localité : 1261 Marchissy  
Coordonnées X : 2508540  
Coordonnées Y : 1149465

Propriétaire du bâtiment Raison sociale : P.A. WETTSTEIN ARCHITECTES SA  
Nom, prénom : GALÉ SANDRA, GALÉ DORIAN, GALÉ ELISA  
Rue : CHEMIN DE CHANTEGRIVES 16  
NPA, localité : 1260 Nyon  
Téléphone : 022 990 04 40  
E-mail : contact@wettstein-arch.ch

Mandataire (ingénieur / architecte) Raison sociale : WETTSTEIN ARCHITECTES SA  
Nom, prénom : WETTSTEIN MARC  
Rue : CH. DE CHANTEGRIVE 16  
NPA, localité : 1260 Nyon  
Téléphone : 022 990 04 40  
E-mail : contact@wettstein-arch.ch

## Amiante

Diagnostiqueur Raison sociale : EASY AMIANTE SA  
Prénom : PATRICK  
Nom : BARRIL  
Rue : Avenue Industrielle  
Numéro de rue : 1  
NPA, localité : 1227 Carouge GE  
Téléphone : 0227354444  
Fax : 0227354455  
E-mail : contact@easyamiante.ch

Type de publication Liée à une demande d'autorisation  
Présence d'amiante Oui  
Type de diagnostic Avant-travaux  
Assainissement Présence d'éléments en priorité III, Présence d'éléments en priorité II  
Assainissement calculé Présence d'éléments en priorité II  
Photo du bâtiment ECA 185.JPG  
Rapport de diagnostic amiante Amiante\_2024-2417RG\_Ch\_du\_Battoir\_Batiments.pdf

## Récapitulatif

Je confirme l'exactitude des informations ci-dessus Oui